



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 22 октября 2024 года

BMW X6, 2019



8 июля 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 27 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X4XKV294X0LG87696

Госномер: C577AT977

Номер кузова:

X4XKV294X0LG87696

Номер двигателя: 70945469

Номер ПТС: 39РА390505

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9958251373

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Голубой

Объём двигателя: 2 993 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 60 000 км

Предыдущие госномера:
H006MY69

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

i Найдены страховые выплаты: был виновником

i 1 раз участвовал в аукционе Авито Авто

i Пробег — 60 000 км

i Попал под отзывную кампанию

i 1 объявление на Авито

i 14 записей в истории эксплуатации

i 1 техосмотр

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Нет сведений о розыске

✓ 2 владельца по ПТС

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 22.10.2024 18:16. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1 владелец

Период владения: 18 июля 2019 — 14 февраля 2024

Срок владения: 4 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 14 февраля 2024 — н.в.

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

6 августа 2019 года в 21:25

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

BMW X6 — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


mazda CX-7 — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

17 сентября 2019 года в 13:36

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

BMW X6 — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


MERCEDES — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

20 мая 2024 года в 18:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


BMW X6 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

SKODA Octavia — другой участник


Повреждения

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

7 августа 2019 года

Стоимость ремонта: 135 018 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 41 553 ₽

Стоимость механических работ: 9 840 ₽

Стоимость запасных частей: 83 010 ₽

Общая стоимость: 135 018 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая окрасить

Облицовка порога левая окрасить

Накладка арки колеса задняя левая окрасить

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окрасить

Замена

Дверь задняя левая

Клей для треугольного стекла

Очиститель

Надбавка времени к основной работе

Дверь задняя левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - подогнать по проему

Дверь задняя левая - замена (снята)

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации

Дверь задняя левая с антикоррозионной защитой

Дверь задняя лакокрасочное обработка пола/днища

19 сентября 2019 года

Стоимость ремонта: 19 942 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 840 ₽

Стоимость механических работ: 9 102 ₽

Общая стоимость: 19 942 ₽

Ремонт

Облицовка бампер передний ремонтировать

Диск колеса алюминиевый передний левый ремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Облицовка бампер передний: полировка

Капот

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Накладка арки колеса передняя левая окрасить

14 октября 2021 года

Стоимость ремонта: 414 471 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 9 ₽

Стоимость механических работ: 34 ₽

Стоимость запасных частей: 414 427 ₽

Общая стоимость: 414 471 ₽

Ремонт

Облицовка порога левая отремонтировать

Проем двери задний левый ремонтировать

Дверь передняя левая ремонтировать

Облицовка бампер передний ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера переднего окрасить

Накладка арки колеса передняя левая окрасить

Дверь передняя левая окрасить

Облицовка порога левая окрасить

Накладка арки колеса задняя левая окрасить

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окрасить

Измерение

Электронный замер ходовой части

Передняя подвеска (углы установки) - регулировка

Замена

Облицовка бампер передний

Воздухозаборная решетка левая бампера

Дверь передняя левая

Надпись дверь передняя левая

Дверь задняя левая

Уплотнитель передней двери задний левый

Уплотнитель двери задней левой

Клей для трехугольного стекла

Очиститель

Диск колесный алюминиевый передний левый

Надбавка времени к основной работе

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Облицовка бампера переднего - заменить

Дополнительные работы для фарочистителя включают

Дополнительные работы для систем парковки

Дверь передняя левая - снятие/установка

Дверь передняя левая - отрегулировать

Дверь передняя левая - замена (снята)

Дверь задняя левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - подогнать по проему

Дверь задняя левая - замена (снята)

Колесо переднее левое - снятие/установка

Шина/диск передний левый снятие/установка

Индикатор повреждения шины инициализировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка арки крыла передняя левая - снятие/установка

Облицовка порога левая - снятие/установка

Облицовка арки крыла задняя левая снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации

Дверь задняя левая с антикоррозионной защитой

Дверь задняя лакокрасочное обработка пола/днища

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в январе 2020 года

Сумма: 82 200 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

8 июля 2024 года

Цена: 5 300 000 ₽ ↓ 650 000 ₽

Пробег: 60 000 км ↑ 1 552 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 23 фото на сайте](#)

Описание

Торга нет. Цена окончательная.

Идеальная БМВ в красивом цвете! Машина дилерская, куплена первой хозяйкой в АвтоДом Москва !

2 владельца по ПТС и обе девушки! Второй авто в семье.

Два комплекта колес,...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
8 июля 2024 20:35	5 950 000 ₽	58 448 км
8 июля 2024 20:35	Не менялась	Не менялся
8 июля 2024 20:36	Не менялась	Не менялся
8 июля 2024 20:53	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

i 1 раз участвовал в аукционе Авито Авто

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

9 ноября 2023 года

Пробег: 46 000 км

Регион: Московская область, Барвиха

Результат: Не выкуплен



[Посмотреть ещё 3 фото на сайте](#)

Авито Оценка — 6 090 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 3 350 000 — 6 049 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 5 420 200 — 6 333 700 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

14 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 14 событий и 2 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

18 июля 2019 — 14 февраля 2024

Срок владения:

4 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

18 июля 2019 • Данные о регистрации • Москва

ДТП

6 августа 2019 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

7 августа 2019 • Пробег 1 679 км • Audatex

ДТП

17 сентября 2019 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

19 сентября 2019 • Пробег 4 259 км • Audatex

Визит на сервис

9 апреля 2020 • Пробег 15 221 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

14 октября 2021 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

24 октября 2021 • Audatex

Участие в аукционе Авито Авто

9 ноября 2023 • Пробег 46 000 км • Аукцион Авито Авто • Московская область, Барвиха

Визит на сервис

30 ноября 2023 • Пробег 45 490 км • Дилер

Прохождение технического осмотра

14 февраля 2024 • Пробег 46 513 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:
14 февраля 2024 — н.в.

Срок владения:
1 год

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
г. Москва

Смена владельца

14 февраля 2024 • Данные о регистрации • г. Москва

ДТП


20 мая 2024 • Данные о ДТП • Москва

Размещение первого объявления на Авито

8 июля 2024 • Пробег 58 448 км • Авито • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 60 000 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

14 февраля 2024 года

Пробег: 46 513 км

Действителен: До 14 февраля 2026 года

Номер диагностической карты: 125021022400671

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 66 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 25 декабря 2019 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе ISOFIX.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: X6 30dX

Код модели: KV29

Дата производства: 20.04.2019

Код серии: F16

Серия: X6 F16

Код региона поставки: Россия

Двигатель: N57N (3000CC / 183kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Кузов: SAC

Код цвета салона: Alcantara/leather/anthracite

Количество дверей: 5

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.